



THÜRINGEN GEWÄSSERRAHMENPLAN

Oberflächenwasserkörper Werra - linke Zuflüsse

Karte 1

ZEICHENERKLÄRUNG

- Landesgrenze
- Gemeindegrenze
- andere Oberflächenwasserkörper
- Fließgewässer/-abschnittsnummer
- Fließrichtung

Schutzgebiete

- Wasserschutzgebiet Schutzzone 1
- Wasserschutzgebiet Schutzzone 2
- Überschwemmungsgebiet
- Naturschutzgebiet
- EG-Vogelschutzgebiet
- FFH-Gebiet

Herausgeber:



Maßnahmen

- Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit**
 - Bau von Fischauf- und Fischabstiegsanlagen bzw. Umgehungsgerinnen
 - Umbau eines Querbauwerkes
 - Rückbau eines Querbauwerkes
 - W06 Kennzeichen Wehrkataster (nur an Gewässern I. Ordnung)

Strukturverbessernde Maßnahmen

- Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
- Maßnahmen zum Initiieren / Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen
- Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen
- Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)

Für die Schwerpunktgewässer Struktur erfolgt die Angabe der durchschnittlichen Ist- und Soll-Werte der Gewässerstrukturklasse pro Oberflächenwasserkörper.



Maßstab 1 : 25 000

Die raumbezogenen Basisdaten wurden vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation bereitgestellt und werden gemäß Genehmigung Nr. 1612-00685/2007 genutzt.
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



Herpf Schlabbsturz oh. Ortslage Herpf
Foto: ThLG

Stadtlengsfeld

Weilar



Bach aus Oepfersthausen, ausgebautes Gewässer mit landwirtschaftlicher Nutzung

Wiesenthal



Rensbach uh. Hümpfersthausen, Gewässerrandstreifen kaum ausgebildet




Beispiel für den Umbau eines Wehres in eine Gleite Effelder oh. Döhlau, Ersatz eines ehemaligen Bewässerungswehres durch eine flache Sohlgleite

Anschluss Karte 2

Kaltensundheim

Aschenhausen



Katz uh. Mehmls, stark ausgebautes Gewässer

Fambach



Beispiel für den Entwicklungszustand Gewässerstruktur: Hutsbach oh. Westenfeld, naturbelassener Abschnitt
Foto: Landschaftspflegeverband "Thüringer Grabfeld e.V."

Wasungen

Waldorf

Anschluss Karte 2

